ETK1423012C

- 融着型現地組立LCコネクタ -

導入説明書（光コード用）

安全にお使い頂くために

本製品は安全性を十分に考慮して設計しています。
しかし間違った使い方をすると、事故や製品の故障に
つながる恐れがあります。事故を防ぎ、安全にお使い頂く
ために次のことを必ずお守り下さい。

⚠ 光ファイバおよび光ファイバ屑は小さく、先端が鋭利です。
指に刺す、目に入ると怪我をする恐れがありますので、
取り扱いには十分注意して下さい。
作業中は**安全メガネを着用**して下さい。

⚠ コネクタ端面や光ファイバ端面を**のぞき込まない**で下さ
い。強い通信光が出ている場合があり、目を傷つける
恐れがあります。通信光は目には見えませんので十分
注意して下さい。

⚠ 光ファイバの清掃に使用するエチルアルコールは引火性
の液体です。**火気の無いところでご使用**下さい。また、
粘膜に対する刺激作用がありますので、眼に入ったり
皮膚に付着した場合は**清水で十分に洗い流して**下さい。

⚠ 高所作業の場合には、組立工具を落とさないように注意
してください。

ご注意

1. 不適切な作業を行うと製品の特性に支障をきたします。
本説明書及び、ファイバ融着機の取扱い説明書をご理解
頂いた後、作業を行って下さい。
2. スタブから出ている光ファイバに触れないで下さい。
3. 製品は汚れまたはホコリに敏感です。ご使用するまで、
パッケージから部品を取り出さないでください。
4. 製品の特性は光ファイバのカット面により影響を受けます。
正常にカット出来るファイバカッタを使用してください。
5. コネクタ取り付け作業が完全に終了するまで、
ダストキャップは取り外さないで下さい。
6. 本説明書は、住友電気工業製融着機TYPE-201シリーズ
及び住友電気工業製ファイバカッタFC-7Rシリーズを使用
することを想定し製作されております。その他の融着機及
びファイバカッタを使用する場合は、各製品の操作方法に
従い作業してください。

部品構成



組立工具

必要工具類

ファイバホルダ	シースストリッパ (2＆3mm)	シースストリッパ (1.7&2.4mm)

その他の装置及び工具類

融着接続機 TYPE-201M4, etc.	ファイバカッタ FC-7R-M, etc.	ジャケットリムーバ JR-M03, etc.	ケブラカッタ

推奨プログラム

融着接続機	ファイバ種	融着プログラム	ヒータプログラム
Type-201 シリーズ	SMF	SMF-Standard	Lynx
	MMF	MMF-Standard	
Type-71 シリーズ	SMF	SMF-Standard	Lynx
	MMF	MMF-Standard	

SMF ： G.652, G.657
MMF： MM50(OM2), MM50(OM3), MM62.5(OM1)

融着接続作業に先立って放電ﾃｽﾄ*を行って下さい。
(各融着接続機の取扱説明書を参照下さい)

*放電ﾃｽﾄ用ﾌｧｲﾊﾞはｷｯﾄに含まれておりません。
ﾌｨｰﾙﾄﾞでの使用ﾌｧｲﾊﾞ種を確認して下さい。

住友電気工業株式会社　光機器事業部
TEL：045-853-7225,　FAX：045-851-1286

1



コード先端から1m程度をまっすぐ延ばして軽く引っ張り、
光ファイバ心線やケブラの「たるみ」を取り除く。

2



コード先端を斜めにカットしてリアパーツのブーツ側から
コードへ通す。
その後、バネを止めているスリットチューブを外す。
※外したスリットチューブは廃却してください。

3



工具(シーススストリッパ)を開き、コードを輪切部のU溝に
のせる(コード径に合ったU溝にのせてください)。

4



コード先端を工具のストッパに当てて、工具を握る。

5



コードを時計・反時計まわりに回転させる。
(刃物でコード外被を輪切りにする)
※工具を回しても構いません。

6



工具からコードを外し、輪切りにしたコード外被を引き抜く。

7



ケブラを引張り、ケブラのたるみを取り除く。

8



コードは挟まずに縦裂部のU溝にのせ
外被の先端をストッパに当てる。
（コード径に合ったU溝にのせてください。）

9



ケブラを片側に寄せて、0．9心線の被覆箇所に被覆除去
位置用のマーキングをする。

10



工具（シーススストリッパ）を開きコード外被の端を段差の位置
(写真の位置)に合わせU溝にのせる。(誤差±1mm以内)
（コード径に合ったU溝にのせてください。）

11



①箇所をしっかり握ったままコードを引き抜く。

12



コード外被を割いた状態。

13



ケブラを折り返し、コードに融着保護スリーブを通す（向き不問）。
※コード外被の裂きはじめと融着保護スリーブの端が 一致する位置で止めてください。

14



融着保護スリーブの端から4mm以内の位置でケブラを切除する。
※切除する反対端はコード外被の裂きはじめ位置と一致させてください。

15



ジャケットリムーバを使用して、光ファイバ心線の被覆を除去する。
2、3回程度に分けて除去し、最後の1回が心線のマーキング位置となるように被覆を除去する。
※断線した場合、コードを縦裂部以降で切断し3項からやり直してください。

16



アルコールを含ませたガーゼで、ファイバ表面を円周方向に回転させ全周清掃する。

17



指先でガラスファイバを数回曲げて（前後左右にそれぞれ30° 程度）、ファイバが折れないことを確認する。

18



被覆の剥き際をファイバホルダ先端に合わせて、ホルダに光ファイバ心線をセットする。
写真のように、コード外被を二又に分け、ケブラをコードの下に入れ込むように保持してください。

ガラスファイバをホルダに当てないように注意して下さい。
（硬い物が触れるとファイバ表面に傷が付き、ファイバが折れる場合があります。）

19



光ファイバ心線の被覆位置

20



光ファイバ心線の被覆位置を確認し、ファイバホルダのフタを閉じる。

21



ファイバホルダをファイバカッタにセットし、ファイバを切断する。

※ファイバカッタのゴムクランプおよび刃は、定期的に清掃して下さい。

22



ファイバが正しく切断できた状態

23



融着機の左側に、ファイバホルダをセットする。
※コード外被を写真の点線部に掛からないようにセットしてください（風防に挟まないようにするため）。
※融着保護スリーブは風防の外へ移動する。
ガラスファイバを融着機に当てないように注意して下さい。

24



①パック内に融着保護スリーブが封入されている場合、パック開封時に、**融着保護スリーブ（バネ付き）を廃却する。**
※融着保護スリーブ側から開封し、完全には開封せず、融着保護スリーブを取り出せる範囲(5cm程度)で止めてください。
②パッケージを完全に開封し、ヒモを摘んでスタブを取り出す。

25



(*) スタブの形状によってドットマーク(●)の無いものがあります。
その場合は**金属部品の平面部を上に向けて**セットして
下さい。なお、平面部であればどの面でも問題ありません。



26



○印の部分を軽く押さえながら、ダストキャップ先端がスタブホルダの段差に突き当たるまで矢印の方向へキャップのひもを引っ張る。

27



フタを閉じて軽く押し込み、スタブを固定する。

28



融着機の右側に、スタブホルダをセットする。

⚠ **ガラスファイバを融着機に当てないように注意して下さい。**
ガラスファイバが正しいV溝に乗っていることを確認してください。
なお、4心ファイバ対応機では**1番溝**※、8心ファイバ対応機では
3番溝、12心ファイバ対応機では**5番溝**にファイバが乗っているのが正しい状態です。
※V溝はヒータ側が1番溝となります。

29

融着機の風防を閉める。



ヒータの左右のクランプを開ける。

⚠ **ガラスファイバが正しいV溝に乗っていることを確認してください。**
(詳細は28項をご覧ください)
風防は静かに閉めてください。

30

Start アイコンを押すと融着動作を開始します。
（オートスタート設定の場合、融着動作を自動で開始します。
詳細な操作方法は各融着機の取扱説明書をご参照ください）

31

融着接続後に、融着機の風防を開けるとプルーフテストを行います。トンという電子音が鳴るとプルーフテスト完了です。

32



融着保護スリーブとバネを融着機側に寄せる。

33



左手でコードを軽く押さえながら、
左側のファイバホルダのフタを開ける。

34



右側のスタブホルダのフタを開ける。

35



コードとダストキャップのヒモを持って、
左右方向に軽く引っ張りながら持ち上げる。

36



左側を高く傾けて、ファイバ保護スリーブをスタブ側に
滑らせて移動する。

⚠ **心線やヒモを捻らないで下さい。融着点あるいはガラス
ファイバが傷付き、故障（断線）する恐れがあります。**

37



融着保護スリーブの外にコード外被とケブラを引き出し
バネを融着保護スリーブの端まで移動する。

38



スタブ側を右側のクランプに入れて、ヒモをクランプする。

39



コードを左方向に軽く引張る。

⚠ **心線やヒモを捻らないで下さい。融着点あるいはガラス
ファイバが傷付き、故障（断線）する恐れがあります。**

40



光ファイバ心線を左側のクランプに入れて（下げて）、心線を
クランプする。

⚠ **融着保護スリーブとフェルールに隙間の無きことを確認して
下さい。隙間がある場合は先の細い物を使って、スリーブを
フェルール側に寄せて下さい。**

41



ヒータアイコンを押す。
ヒータのスイッチが入り、融着保護スリーブが加熱される。
（ヒータオートスタート設定の場合は、クランプを全て閉じると自
動で加熱を開始します。詳細な操作方法は各融着機の取扱説
明書をご参照ください）

42

ヒータ終了のアラームが鳴ったら
両方のクランプを開けて取り出す。

スタブ及び融着保護スリーブは高温になっているので触れないようにご注意下さい。また、以降の作業は融着保護スリーブが十分冷却されてから行ってください。

43



コード外被が融着保護スリーブに乗り上げている場合は
外被の端を切り取ってください。
（ケブラは切断しないようにしてください。）

44



ケブラストッパを反時計回りに回し、リアハウジングを外す。

45



リアハウジングをスタブ側に移動する。

46



フロントハウジングをスタブ側のヒモに通す。
（フロントハウジングの向きは写真の通り）

47



フロントハウジングをスタブ側に寄せ、フロントハウジングの
レバーのある面とスタブ金属部の平らな面（UPC/PC品）
またはドットマーク（●）のある面（APC品）
の向きを合わせて、フロントハウジングをスタブに挿入する。

48



フロントハウジングとリアハウジングのレバーの向きを合わせて
嵌合する。
（「カチッ」と音がするまで嵌合する）

49



リアハウジングから、コード外被とケブラを引き出す。
（引き出した後に外被の切れ込みから出るようにケブラを左
右に二又に整列させてください。）

50



ケブラストッパー(白い部品)をスタブ側に移動させる。
このとき、リアハウジング上で
コード外被を押さえながら移動してください。

51



リアハウジングに突き当たるまで移動させ、軽く押し込む。

52



リアハウジングとケブラストッパー(白い部品)を持って
時計回りに回転させケブラを固定する。

ブーツ(網目部品)を持って回さないでください。
リアハウジングは回さないでください。

53



ケブラ固定が完了した状態。
リアハウジングとケブラストッパの間からケブラがはみ出て
いる場合は、ケブラを切除してください。

54



ダストキャップのひもをねじ切る。

55



完成。
（ダストキャップを外してご使用ください。）